


折尾愛真短期大学 校内案内図



学園内に耐震対応が必要とされる校舎等は 15 あり、内 5 つの校舎等は昭和 56 年 6 月 1 日以降の竣工である。
残りの耐震診断が必要な 10 の校舎等については、耐震診断を平成 29 年度までに完了し、
内 9 つの校舎等で耐震化が必要と判定され、令和元年 10 月 1 日現在、その内 2 つの校舎等で耐震工事が完了している。
よって、耐震対応している校舎等は 8 つ・耐震化率は 53% である。
今後、耐震工事が必要な校舎等について、順次耐震補強工事を行う計画としている。

折尾愛真学園耐震状況

令和7年5月1日現在

部門	号館	名称	面積	S56.6.1以降	S56.5.31以前	耐震診断済	要耐震工事	耐震工事済	耐震対応済
本部	1		618	○					618
短大	6	短大本館	2,125		○	○	○		
	8	清風館	1,421		○	○	○		
	11	聖泉ホール	2,726		○	○	○		
	24	情報処理C	360	○					360
高校	2	愛真館	1,130		○	○	○		
	4	第一体育館	1,181		○	○	○	○	1,181
	7	明星館	1,976		○	○	○		
	10	パターソンホール	2,796		○	○	○		
	12	静心館	1,090	○					1,090
	13	恵風館	956	○					956
中学	3	友愛館	962		○	○	○	○	962
幼稚園	9-1	本館	884		○	○			884
	9-4	愛真ホール	279	○					279
保育園	9-3		165		○	○	○	○	165
合計	15		18,669	5	10	10	9	3	6,494
耐震化率									35%

旧耐震基準の施設については、現在検討中のキャンパス整備計画により2030年までに順次耐震改修を行う予定です。