## 折尾愛真短期大学 周辺案内図



JR鹿児島線折尾駅西口より南へ徒歩約5分 国道3号「折尾駅入口」信号を北へ車で1分

## 折尾愛真短期大学 校内案内図



残りの耐震診断が必要な 10 の校舎等については、耐震診断を平成 29 年度までに完了し、 内9つの校舎等で耐震化が必要と判定され、令和元年10月1日現在、その内2つの校舎等で耐震工事が完了している。 よって、耐震対応している校舎等は8つ・耐震化率は53%である。

今後、耐震工事が必要な校舎等について、順次耐震補強工事を行う計画としている。

## 折尾愛真学園耐震状況 令和6年5月1日現在

部門	号館	名称	面積	S56.6.1以降	S56.5.31以前	耐震診断済	要耐震工事	耐震工事済	耐震対応済
本部	1		618	0					618
短大	6	短大本館	2,125		0	0	0		
	8	清風館	1,421		0	0	0		
	11	聖泉ホール	2,726		0	0	0		
	24	情報処理C	360	0					360
高校	2	愛真館	1,130		0	0	0		
	4	第一体育館	1,181		0	0	0	0	1,181
	7	明星館	1,976		0	0	0		
	10	ハ。ターソンホール	2,796		0	0	0		
	12	静心館	1,090	0					1,090
	13	恵風館	956	0					956
中学	3	友愛館	962		0	0	0	0	962
幼稚園	9-1	本館	884		0	0			884
	9-4	愛真ホール	279	0					279
保育園	9-3		165		0	0	0	0	165
合計	15		18,669	5	10	10	9	3	6,494
								耐震化率	35%

旧耐震基準の施設については、現在検討中のキャンパス整備計画により2030年までに順次耐震改修を行う予定です。