


折尾愛真短期大学 周辺案内図



JR鹿兒島線折尾駅西口より南へ徒歩約5分
国道3号「折尾駅入口」信号を北へ車で1分

折尾愛真短期大学 校内案内図



耐震化の状況

学園内に耐震対応が必要とされる校舎等は15あり、内5つの校舎等は昭和56年6月1日以降の竣工である。残りの耐震診断が必要な10の校舎等については、耐震診断を平成29年度までに完了し、内9つの校舎等で耐震化が必要と判定され、令和元年10月1日現在、その内2つの校舎等で耐震工事が完了している。よって、耐震対応している校舎等は8つ・耐震化率は53%である。今後、耐震工事が必要な校舎等について、順次耐震補強工事を行う計画としている。

折尾愛真学園耐震状況

令和3年5月1日現在

部門	号館	名称	面積	S56.6.1以降	S56.5.31以前	耐震診断済	要耐震工事	耐震工事済	耐震対応済	
本部	1		618	○					618	
短大	6	短大本館	2,125		○	○	○			
	8	清風館	1,421		○	○	○			
	11	聖泉ホール	2,726		○	○	○			
	24	情報処理C	360	○					360	
高校	2	愛真館	1,130		○	○	○			
	4	第一体育館	1,181		○	○	○	○	1,181	
	7	明星館	1,976		○	○	○			
	10	パターソンホール	2,796		○	○	○			
	12	静心館	1,090	○					1,090	
	13	恵風館	956	○					956	
中学	3	友愛館	962		○	○	○	○	962	
幼稚園	9-1	本館	884		○	○			884	
	9-4	愛真ホール	279	○					279	
保育園	9-3		165		○	○	○	○	165	
合計	15		18,669	5	10	10	9	3	6,494	
									耐震化率	35%

旧耐震基準の施設については、現在検討中のキャンパス整備計画により2030年までに順次耐震改修を行う予定です。